



Tél : 04 66 29 85 02
Mail : contact@acerfsformation.com
Site : www.acerfsformation.com

*"Notre expertise : la
sécurité au travail !"*

PROGRAMME DE LA FORMATION

Formation à la prévention des risques liés au retrait de Plomb - Encadrant (non formé amiante)

Qualification des intervenants

Formateur diplômé en prévention des risques

Moyens pédagogiques et techniques

Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques

Durée de la formation

14h soit 2J

Taux de satisfaction

100%

Taux de réussite

100%

Débouchés

Opérateur de retrait de matériaux contenant du plomb

Nombre de places maximum par action : 10

Délai d'accès

Moins de 30 jours à compter de l'acceptation du devis

Accessibilité

Toutes nos formations peuvent être adaptées à toute situation d'handicap ou toutes difficultés

Contactez-nous pour plus de renseignements

Matériel nécessaire à la formation :

Objectifs :

Connaître les différents aspects du risque plomb pour l'entreprise et ses salariés

Comprendre l'intérêt du suivi médical et des mesures d'hygiène à appliquer

Mettre en oeuvre les dispositifs de protection adaptés en fonction des situations de travail et du mode opératoire retenu, notamment les procédures de sortie de zone de travail.

Contenu de la formation

- Les principales sources de pollution
 - Connaître l'élément plomb - minéral et métal
 - Identifier les différentes sources de la pollution au plomb
 - Déterminer l'origine du risque
- Les causes et les pathologies associées
 - Identifier les formes et voies d'intoxication
 - Connaître les effets immédiats et différés d'une intoxication
- La prévention médicale, surveillance métré-biologique
 - Connaître les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles
 - Situer le contexte réglementaire des maladies professionnelles et ses implications
 - Définir les liens entre les dispositifs d'analyse et la stratégie de prélèvement
- Les équipements de protection individuelle
 - Connaître et savoir utiliser les différents EPI, leurs spécificités de protection face au risque plomb
 - Connaître et maîtriser les procédures d'habillage et de décontamination en sortie de zone

Modalités d'évaluations

Évaluation individuelle des acquis par QCM en fin de formation

Sanction de la formation

Attestation de compétence

Public et prérequis de la formation

Tout public

PRE-REQUIS : Comprendre et lire le français